


Włocławek, dn. 28.02.2022 r.



Gmina Gostynin

ul. Rynek 26

09-500 Gostynin

Dotyczy: Opinii w zakresie lokalizacji urządzeń melioracyjnych, w związku z projektem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Belno – Sokołów.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.02.2022 r. (data wpływu 15.02.2022 r.), PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku informuje, że obszar wskazany na załączniku mapowym, stanowiącym projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Belno – Sokołów., gm. Gostynin, figuruje w ewidencji melioracji wodnych prowadzonej zgodnie z art. 196 ust. 14 ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2233 ze zm.). Przedmiotowy obszar znajduje się na terenie zmeliorowanym działki nr 4 i 6 obręb PGR Sokołów są zmeliorowane w ramach zadania "PGR Sokołów" wykonanego w latach 1972-74. Urządzenia drenarskie projektowane były celem poprawy stosunków powietrzno-wodnych i nie są przystosowane do funkcjonowania w terenie przeznaczonym pod zabudowę. Sieć drenarska nie posiada geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dlatego należy dokonać sprawdzenia w terenie usytuowania rurociągów drenarskich poprzez wykonanie odkrywek glebowych. Podczas wykonywania ewentualnych prac budowlanych należy zadbać o to by nie uszkodzić istniejących rurociągów drenarskich. W przypadku kolizji lub uszkodzenia sieci drenarskiej należy:

- Zgodnie z art. 389 pkt. 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U z 2021 poz. 2233 ze zm.) na przebudowę/likwidację urządzeń melioracji wodnych uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
- Koszty przebudowy/likwidacji urządzeń melioracji wodnych a także odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na skutek przerwania drenażu w stosunku do osób trzecich ponosi Inwestor.
- Prace polegające na przebudowie/likwidacji urządzeń melioracji wodnych należy prowadzić pod nadzorem właściwej Spółki Wodnej.
- Przedmiotowy obszar wyłączyć z ewidencji melioracji wodnych prowadzonej przez Wody Polskie.
- Właściciel urządzenia melioracji wodnych zgłasza do Wód Polskich powstałą zmianę danych ewidencyjnych w terminie 30 dni od dnia jej wystąpienia.
- Ewentualne naprawy sieci należy wykonać stosując rury wodociągowe PVC o odpowiedniej wytrzymałości i średnicy dostosowanej do przekroju uszkodzonego drenażu, miejsca łączenia odpowiednio uszczelnić, grunt rodzimy i podsypkę zagęścić.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do Wiadomości

1. NW Gostynin



DYREKTOR
Piotr Feliniak